



INFORME DE TASACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN	VF1JP04F545971574	Marca	RENAULT	Fecha del mantenimiento	
Matrícula	5144-HGH	Modelo	Grand Modus Diesel	Mantenimiento	0
Fecha de registro	01/09/2011	Tipo de carrocería / puertas	Multi Purpose Vehicle/5	Color exterior	Rojo
Kilometraje	129725	Accionamiento transmisión	Tracción delantera Caja de cambios manual	Color interior	Gris oscuro
Tipo de motor (combustible)	Diesel	velocidades	5	Fecha de certificación de smog	02/02/2015
Asientos	5			CO2	0

21 RENAULT Grand Modus 5144-HGH

Vehicle Location



Vehicle Location

MOTORCADE CARS SL
 POLIGINO INDUSTRIAL LOS PERALES
 CAMINO DE COIN 66,
 MIJAS COSTA,
 MIJAS 29649,
 MALAGA

Spain

Registration Number **5144-HGH**
 Manufacturer **RENAULT**
 Model **Grand Modus**
 Type **Evolution Dci 90 Eco2**
 First Registration **September 2011**
 Parking Lot Number **A323036**

Mileage **129725 Km**
 Number of Doors **5**
 Number of Seats **5**
 Colour **GRANATE**

Body Type
**MM -MONOVOLUMEN
 COMPACTO**

Fuel Type **Diesel**
 Horse Power **90**
 Engine Capacity **43**
 Cylinder Capacity **1461**
 Transmission Type **MANUAL**
 Number of Gears **5**

VIN Number
VF1JP04F545971574

- Con Ficha Técnica
- Con Permiso de Circulación
- Con segunda llave
- Pintura metalizada
- Preparac Tel Mov Bluetooth
- Rueda de repuesto
- Sin Libro de Mantenimiento
- Sin tornillo antirobo neumáticos
- _ABS
- _Cierre centralizado
- _Climatizador
- _Control de velocidad
- _Dirección asistida
- _Elevallunas eléctricos
- _Ordenador de a bordo
- _Pintura metalizada
- _Radio CD
- _Teléfono Móvil
- _Volante multifunción

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Diámetro	Tamaño real	Estación de los neumáticos
Frontal Derecho	1 mm	B.F. Goodrich	15	185/60	Verano
Frontal Izquierdo	1 mm	B.F. Goodrich	15	185/60	Verano
Repuesto	5 mm	Continental	15	185/60	Verano
Trasero Derecho	4 mm	B.F. Goodrich	15	185/60	Verano
Trasero Izquierdo	4 mm	B.F. Goodrich	15	185/60	Verano

Maintenance and Repair Report

RENAULT Grand Modus (5144-HGH)

Mileage	Description	Serviced by	Amount	Date
121811 Km	MANO DE OBRA MECANICA		EUR 0.00	11/11/2014
121811 Km	REVISION		EUR 0.00	11/11/2014
91260 Km	BOMBILLAS		EUR 0.00	21/02/2014
91260 Km	MANO DE OBRA MECANICA		EUR 0.00	21/02/2014
91260 Km	MATERIALES VIVOS		EUR 0.00	21/02/2014
91260 Km	REVISION		EUR 0.00	21/02/2014
60824 Km	MANO DE OBRA MECANICA		EUR 0.00	10/07/2013
60824 Km	MATERIALES VIVOS		EUR 0.00	10/07/2013
60824 Km	PASTILLAS DELANTERAS		EUR 0.00	10/07/2013
60824 Km	REVISION		EUR 0.00	10/07/2013
31389 Km	MANO DE OBRA MECANICA		EUR 0.00	01/10/2012
31389 Km	MATERIALES VIVOS		EUR 0.00	01/10/2012
31389 Km	REVISION		EUR 0.00	01/10/2012