

VEHICLE TAXATION REPORT

VEHICLE DATA

VIN	WAUZZZ8F2EN001653	Brand	AUDI	Date of maintenance	
Enrollment	0647-HSJ	Model	A5 Cabrio Diesel	Maintenance	
Registration date	07/01/2013	Body type / doors	Convertible / 2	Exterior color	White
Mileage	108330	Drive	Permanent total drive	Interior color	Gray
Engine type (fuel)	Diesel	transmission	Automatic sequential gearbox	Date of smog certification	7/31/2017
Seating	4	Speeds	7	CO2	0

INSPECTION DETAIL

AUDI A5 | 0647-HSJ

Vehicle details

Equipment List

R

- Vehicle details
- Equipment List
- Reports & Documents



Registration Number **0647-HSJ**
 Manufacturer **AUDI**
 Model **A5**
 Type **3.0 Tdi Quattro STronic**
 First Registration **29/07/2013**
 Parking Lot Number **A303041**

Mileage **108 330 Km**
 Number of Doors **2**
 Number of Seats **4**
 Colour **Blanco**

Body Type **Cabriolet**
 Fuel Type **Diesel**
 Cylinder Capacity **2967**
 Horse Power **245 HP**
 Transmission Type

VIN Number **WAUZZZ8F2EN001653**
 Object Number **4040795**

Vehicle Comments

[View Inspection Report](#)

- Audi drive select
- Audi Music interface
- Audi parking system plus
- Comfort hood
- With Technical Information
- With Maintenance Book
- With Circulation Permit
- With second key
- There is Proforma Invoice
- Ins. Hands free (Bluetooth)
- Alloy wheels 9Jx19 5 arms Rotor
- MMI navigation
- Leather package
- S line sports package
- S line outer package
- Pearl effect paint
- Without anti-theft bolt
- Upholstery S line fabric Sprint / leather
- Anti-theft wheel bolts
- Multifunction steering wheel with flat ca
- _ABS
- _Central lock

Vehicle Location

MOTORCADE CARS SL
 POLIGINO INDUSTRIAL
 LOS PERALES
 CAMINO DE COIN 66
 MIJAS COSTA
 MIJAS 29649
 MALAGA
 Spain

TIRES

Position	Tread band	Maker	Diameter	Real size	Tire season
Front Right	6 mm	Pirelli	19	255/35	Summer
Front Left	6 mm	Pirelli	19	255/35	Summer
Replacement	5 mm	Continental	19	125/70	Summer
Rear Right	6 mm	Pirelli	19	255/35	Summer
Left Rear	6 mm	Pirelli	19	255/35	Summer

1059

0647-HSJ

MATRICULA	0647-HSJ
BASTIDOR	WAUZZZ8F2EN001653
MODELO	AUDI A5 3.0 Tdi Quattro STronic
FECHA DE MATRICULACION	2013-07

FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
10/09/2014	19.077	CORREA ACCESORIOS / ALTERNADOR
		REVISION
FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
21/09/2015	43.556	PASTILLAS DELANTERAS
		RELLENO DE ACEITE
		REVISION
FECHA	KILOMETROS	DESCRIPCION
24/02/2016	60.220	ESCOBILLAS
		FILTRO AIRE
		FILTRO COMBUSTIBLE
		LIQUIDOS VARIOS
		ZAPATAS/PASTILLAS TRASERAS

Lista de mantenimiento



Núm. de orden	Tipo comercial	Matrícula	Matriculación
000168503C	8F70JY	E 0647 HSJ	2013-07-31
Número de bastidor	LDM	Kilometraje	Asesor del Servicio
WAUZZZ8F2EN001653	CDUC	91685	GONZALEZ, FCO
Tipo comercial	LDC	Año de modelos	Fecha
A5 Cab.q. TDI3.0 V6180 A7	PWU	2014	2017-1-25

Inspección con cambio de aceite (flexible)

¡Observar obligatoriamente la versión actual del manual "Mantenimiento a la milésima"!

OK/realizado No OK Subsanada

Historial modificaciones, Mantenimiento a la milésima: consultar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Vehículo delante de la plataforma elevadora

OK/realizado No OK Subsanada

Alumbrado de circulación y de marcha atrás, luz de posición, luz de matrícula, intermitentes e intermitentes de emergencia: comprobar funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lavacristales: comprobar el campo de proyección y ajustar si es necesario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema lavafaros: comprobar el funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Escobillas limpiacristales: comprobar posibles daños	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtro de polvo y polen: sustituir ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carrocería: comprobar la pintura del vehículo con las puertas y capós/portón abiertos y de los bajos con respecto a daños y corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neumático rueda de repuesto: comprobar presión y corregir si es necesario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neumático rueda de repuesto: comprobar estado, desgaste del dibujo y profundidad del perfil y anotar <input type="text" value="40"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gancho de retención del capó delantero: engrasar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bisagras con retentores de puerta y bombines de cierre: lubricar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pieza de cierre de la capota del Cabriolet: engrasar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vehículo sobre la plataforma elevadora

OK/realizado No OK Subsanada

Caja de aguas y desagües: comprobar en cuanto a suciedad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aceite de motor: sustituir el filtro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aceite de motor: aspirar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neumáticos eje delantero: comprobar presiones y corregir si es necesario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neumáticos eje trasero: comprobar presiones de inflado y corregir si es necesario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Líquido de frenos: cambiar ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>