

**KUGA 2.0 TDCi 140 4x4 Titanium Powershif**



Brand	Ford
Mileage	182,510 km
Registration date	Aug-14
Registration Number	5149HYY
Paint Color	Grey
Carmaker Color	PNZJB0 - Plata Perla
Gear Type	Automatic
Energy	Diesel
Power	103 KW
Fiscal Rating	



Last Maintenance date	Apr-17
Mileage Last Maintenance	161,791 km

Description

Vehicle Identification Number	WF0AXXWPM4EM44889
CO2 Emission	

**Option(s)**

Equipment Type	Equipment Specification
Navigation system	ICNAF - Navegación
Automatic air-conditioning	AC0G0 - Climatizador automático 2-zonas
Front sport seats	FS00H - Asientos deportivos delante
Bluetooth connection	IEVAB - Con módulo pasarela medio
Keyless Go	CBGAJ - Función encendido: power keyfree
Cruise control	GTDAJ - Sistema limitador de velocidad
Other Equipment	DR0E0 - LHD 4WD (PTD)
Other Equipment	DR0E0 - Tipo transmisión: tracción total
Other Equipment	A2EAF - Conexión usb
Alloy wheels	Caja de cambios 6-marcha - powershift modelo: mps 6
Tyre pressure monitor	D2YCJ - Llanta LW 7, 5 X 17"
Equipment Pack	HJCAC - Sistema control presión

Model	
Model	Kuga-2013
Year of	2014
Model year	2

Body	
Number of doors	5
Number of Pax	5
Body Type	Hatchback
Steering left side	Yes

Engine	
Engine Size	1,997 cm3
Power	103 KW
Energy	Diesel
Secondary	Diesel

Transmission	
Gear Type	Automatic
Number of	6
4 wheel drive	Yes

**DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO**

Fecha de Matriculación: 25/08/2014  
 Marca: FORD  
 Tipo: KUGA  
 Modelo: 2.0 TDCi 140 4x4 Titanium Powershif  
 Matricula: 5149HYY  
 Nº de Serie: WF0AXXWPAEM44889

**LISTA DE OPERACIONES RELEVANTES**

Fec. de la Operación	Km recorridos hasta la fecha	Taller	Resumen de la Operación
12/01/2015	20 004	LLIRIAUTO S.A. - TEL : 902500061	ITV - Tasas Aceite de Motor Filtro de aceite Revisión cada 20.000 kms Arandela tapón cárter aceite ****Varios 04 Mano de obra Mecánica Mano de obra Mecánica Mano de obra Mecánica Mano de obra Mecánica
24/04/2015	40 039	LLIRIAUTO	Ajuste Factura ITV - Tasas Filtro antipolen Líquido limpiaparabrisas Aceite de Motor Filtro de aceite Servicio inpección 40000KM Arandela tapón cárter aceite Mano de obra Mecánica Mano de obra Mecánica

## LISTA DE OPERACIONES RELEVANTES

Fec. de la Operación	Km recorridos hasta la fecha	Taller	Resumen de la Operación
			Mano de obra Mecánica
			Mano de obra Mecánica
			Mano de obra Mecánica
			Mano de obra Mecánica
18/05/2015	46 067	GOOD YEAR DUNLOP TIRES ESPAÑA, S.A.	
			ITV - Tasas
			Neumático verano
			Montaje
			Alineación tren del y tra
10/08/2015	60 084	LLIRIAUTO	
			Pastillas freno dl
			Ajuste Factura
			Aceite de Motor
			Filtro de aceite
			Filtro de aire
			Filtro de combustible
			Mano de obra Mantenimiento
			RELLENAR NIVELES
			Revisión cada 30.000 kms
			Arandela tapón cárter aceite
21/12/2015	81 550	AUTOLIX S.A. - TEL : 961340505	
			ITV - Tasas
			Filtro antipolen
			Líquido limpiaparabrisas
			Aceite de Motor
			Filtro de aceite
			Servicio inpección 80000KM
			Arandela tapón cárter aceite
			****Varios 04
			Mano de obra Mecánica
			Mano de obra Mecánica
			Mano de obra Mecánica
			Mano de obra Mecánica

## LISTA DE OPERACIONES RELEVANTES

Fec. de la Operación	Km recorridos hasta la fecha	Taller	Resumen de la Operación
28/12/2015	82 805	GOOD YEAR DUNLOP TIRES ESPAÑA, S.A.	ITV - Tasas ITV - Tasas Neumático verano Montaje Montaje
20/04/2016	100 494	AUTOLIX S.A. - TEL : 961340505	ITV - Tasas Filtro antipolen Líquido limpiaparabrisas Aceite de Motor Filtro de aceite Servicio inpección 100000KM Arandela tapón cárter aceite Mano de obra Mecánica Mano de obra Mecánica
17/08/2016	121 646	AUTOLIX S.A. - TEL : 961340505	Pastillas freno tr ITV - Tasas Filtro aceite caja velocidades Filtro antipolen Filtro combustible Líquido de freno Líquido limpiaparabrisas Aceite caja de cambios Aceite de Motor Filtro de aceite Filtro de aire Servicio inpección 120000KM Arandela tapón cárter aceite Mano de obra Mecánica Mano de obra Mecánica Mano de obra Mecánica

## LISTA DE OPERACIONES RELEVANTES

Fec. de la Operación	Km recorridos hasta la fecha	Taller	Resumen de la Operación
			Mano de obra Mecánica
			Mano de obra Mecánica
			Mano de obra Mecánica
			Mano de obra Mecánica
30/08/2016	123 654	GOOD YEAR DUNLOP TIRES ESPAÑA, S.A.	
			ITV - Tasas
			ITV - Tasas
			ITV - Tasas
			ITV - Tasas
			Neumático verano
			Montaje
			Montaje
			Montaje
			Montaje
			Alineación tren del y tra
27/12/2016	141 786	AUTOLIX S.A. - TEL : 961340505	
			ITV - Tasas
			Filtro antipolen
			Líquido limpiaparabrisas
			Aceite de Motor
			Filtro de aceite
			Servicio inspección 140000KM
			Arandela tapón cárter aceite
			Mano de obra Mecánica
			Mano de obra Mecánica
21/04/2017	160 220	AUTOLIX S.A. - TEL : 961340505	
			ITV - Tasas
			Filtro antipolen
			Líquido limpiaparabrisas
			Aceite de Motor
			Filtro de aceite
			Jgo escobillas limpia
			Servicio inspección 160000KM

## LISTA DE OPERACIONES RELEVANTES

Fec. de la Operación	Km recorridos hasta la fecha	Taller	Resumen de la Operación
			Arandela tapón cárter aceite
			Escobilla limpialuna tr
			Mano de obra Mecánica
			Mano de obra Mecánica
			Mano de obra Mecánica
			Mano de obra Mecánica
27/04/2017	161 791	AUTOLIX S.A. - TEL : 961340505	
			Correa de accesorios
			Juego Distribución-Bomba de agua
			Líquido de refrigeración
			Mano de obra Mecánica
			Mano de obra Mecánica
			Mano de obra Mecánica
			Prueba funcional
16/08/2017	180 423	AUTOLIX S.A. - TEL : 961340505	
			ITV - Tasas
			Filtro aceite caja velocidades
			Filtro antipolen
			Filtro combustible
			Aceite caja de cambios
			Aceite de Motor
			Filtro de aceite
			Filtro de aire
			Servicio inspección 180000KM
			Arandela tapón cárter aceite
			****Varios 04
			Mano de obra Mecánica
			Mano de obra Mecánica
			Mano de obra Mecánica
			Mano de obra Mecánica

INFORME DE VERIFICACIÓN MECÁNICA	MATRICULA	5149 HYY
VERIFICACIONES	ESTADO	OBSERVACIONES
<b>Comprobaciones en el capó</b>		N/A
Inspección visual para verificación de ausencia de daños estructurales	Bien <input checked="" type="checkbox"/> Dañado <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de juntas y burletes del capó	Bien <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perdidas de líquidos o fugas	Bien <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nivel de líquido refrigerante	Ok (Entre Max y Min) <input checked="" type="checkbox"/> No Ok (-Min) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nivel de líquido de frenos	Ok (Entre Max y Min) <input checked="" type="checkbox"/> No Ok (-Min) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nivel del líquido de dirección asistida	Ok (Entre Max y Min) <input type="checkbox"/> No Ok (-Min) <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nivel aceite del motor	Ok (Entre Max y Min) <input checked="" type="checkbox"/> No Ok (-Min) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado general de las correas	Bien <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado general de los manguitos	Bien <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Prueba arranque motor</b>		N/A
Encendido del motor con normalidad	Bien <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado del motor de arranque sin ruidos	Sin Ruido <input checked="" type="checkbox"/> Ruido Leve <input type="checkbox"/> Ruido Medio <input type="checkbox"/> Ruido Fuerte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recorrido del pedal de freno sin excesos	Bien <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dureza del pedal de embrague y recorrido correcto	Bien <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor con un ruido uniforme	Bien <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Equipamiento Funcional</b>		N/A
Calefacción	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A/C	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Climatizador	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GPS	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sensores aparcamiento delantero	Ok <input type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sensores aparcamiento traseros	Ok <input type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elevallunas delanteros	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elevallunas traseros	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cierre centralizado	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cierre puertas	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Techo eléctrico	Ok <input type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Retrovisores ajuste y cierre	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pantallas Trasera	Ok <input type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estanquidad ópticas delanteras	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estanquidad ópticas traseras	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funcionamiento ópticas delanteras	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funcionamiento ópticas traseras	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*N/A No Aplica