

**OUTLANDER 220 DI-D Kaiteki Auto 4WD**



Brand	Mitsubishi
Mileage	170,207 km
Registration date	Jan-13
Registration Number	3330HNM
Paint Color	Black
Carmaker Color	Color Negro
Gear Type	
Energy	Diesel
Power	110.25 KW
Fiscal Rating	



Last Maintenance date	Oct-17
Mileage Last Maintenance	161,567 km
Description	
Vehicle Identification Number	JMBXLGF6WDZ400157
CO2 Emission	

Option(s)	
Equipment Type	Equipment Specification
Colour CD/DVD navigation Automatic air-conditioning Front electric window Rear electric window Computer Cruise control Multifunctional steering wheel Leder steering Electrically adjustable seats Sun roof Front centre arm Boot shutter Xenon headlamps Headlamps washer Roof bars	

Model	
Model	Outlander-
Year of	
Model year	
Body	
Number of doors	5
Number of Pax	
Body Type	Hatchback
Steering left side	Yes
Engine	
Engine Size	2,268 cm3
Power	110.25 KW
Energy	Diesel
Secondary	
Transmission	
Gear Type	
Number of	
4 wheel drive	



DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO	
Fecha de Matriculación:	09/01/2013
Marca:	MITSUBISHI
Tipo:	OUTLANDER
Modelo:	220 DI-D Kaiteki Auto 4WD
Matricula:	3330HNM
Nº de Serie:	JMBXLGF6WDZ400157

**LISTA DE OPERACIONES RELEVANTES**

Fec. de la Operación	Km recorridos hasta la fecha	Taller	Resumen de la Operación
02/08/2013	18 982	TALLERES CAHISA - TEL : 937258113	Rev.15000 Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / Revisión cada 15.000 kms CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Filtro antipolen CHG / Arandela tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Aceite de M
25/03/2014	35 381	TALLERES CAHISA - TEL : 937258113	Rev.30000 Llamada taller: Filtro antipolen CHG / ITV - Tasas CHG / Filtro de aceite CHG / Filtro combustible CHG / Aceite de Motor CHG / ****Varios 04 CHG / Arandela tapón cárter aceite CHG / Filtro de aire CHG / Revisión cada 30.000 kms CHG / Mano de ob
08/05/2014	38 663	MICHELIN	Residuos/Valvula neumático verano/Montaje/Neumático verano/Alineación tren del y
04/12/2014	60 056	TALLERES CAHISA - TEL : 937258113	Rev.60000 Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Filtro antipolen CHG / Arandela tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Filtro combustible CHG / Aceite de Motor CHG / Aceite Diferencial DI CHG / Líquido de freno CHG / Lámpara intermitente tr iz CHG
15/12/2014	60 734	TALLERES CAHISA - TEL : 937258113	Rep Llamada taller: Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Batería CHG /
21/05/2015	74 846	TALLERES CAHISA - TEL : 937258113	Rev.75000 Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Filtro antipolen CHG / Arandela tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Aceite de Motor CHG / Escobilla iz limpiaparabrisas CHG / Escobilla dr limpiaparabrisas CHG / Pastillas freno dl CHG / Líquido li
20/10/2015	90 155	TALLERES CAHISA - TEL : 937258113	Rev.90000 Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Filtro antipolen CHG / Arandela tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Filtro de aire CHG / Filtro combustible CHG / Aceite de Motor CHG / Aceite caja de cambios CHG / Líquido de freno CHG / Líquido l
02/12/2015	94 125	BRIDGESTONE HISPANIA S.A. - TEL : 9	CHG 4 Pneu(s) Ete(s) (BRIDGESTONE AVD /BRIDGESTONE AVG /BRIDGESTONE ARD /BRIDGESTONE ARG )/Llamada taller: Montaje CHG / ITV - Ta
07/03/2016	105 305	TALLERES CAHISA - TEL : 937258113	Rev.105000 Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Filtro antipolen CHG / Arandela tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Aceite de Motor CHG / ****Varios 04 CHG / Disco Freno dl iz CHG / Disco Freno dl dr CHG / Pastillas freno dl CHG / Líquido limpi

## LISTA DE OPERACIONES RELEVANTES

Fec. de la Operación	Km recorridos hasta la fecha	Taller	Resumen de la Operación
04/07/2016	120 337	TALLERES CAHISA - TEL : 937258113	Rev.120000 Llamada taller: Arandela tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Filtro combustible CHG / Aceite de Motor CHG / ITV - Tasas CHG / Filtro antipolen CHG / Filtro de aire CHG / Pastillas freno tr CHG / Líquido de freno CHG / Líquido limp
10/10/2016	128 608	TALLERES CAHISA - TEL : 937258113	Rep Llamada taller: Líquido limpiaparabrisas CHG / Mano de obra Mecánica CHG /
14/12/2016	135 001	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, S.L. - Te	Rep Solicita documentación original SUS / Control técnico ITV SUS /
27/12/2016	135 577	TALLERES CAHISA - TEL : 937258113	Rev.135000 Llamada taller: Arandela tapón cárter aceite CHG / ITV - Tasas CHG / Escobilla limpiapluna tr CHG / Filtro antipolen CHG / Filtro de aceite CHG / Filtro de aire CHG / Aceite de Motor CHG / Escobilla iz limpiaparabrisas CHG / Escobilla dr limpia
08/06/2017	150 507	TALLERES CAHISA - TEL : 937258113	Rev.150000 Llamada taller: Filtro antipolen CHG / Correa de accesorios CHG / ITV - Tasas CHG / Arandela tapón cárter aceite CHG / Servicio inpección 150000KM CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / Pastillas freno dl CHG / Batería CHG / ****Varios 04 CHG /
03/10/2017	161 567	JOSEP ESTOP JUBANY - TEL : 93725811	Rep Llamada taller: Lámpara posición-freno tr iz CHG / Mano de obra Mecánica CHG /
17/11/2017	164 637	JOSEP ESTOP JUBANY - TEL : 93725811	Rev.165000 Llamada taller: Mano de obra Mecánica CHG / ITV - Tasas CHG / Filtro antipolen CHG / Aceite de Motor CHG / Pastillas freno tr CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / Servicio inpección 165000KM CHG / Arandela tapón cárter aceite CHG / Filtro de a

INFORME DE VERIFICACIÓN MECÁNICA	MATRICULA			3330HNM		
VERIFICACIONES	ESTADO			OBSERVACIONES		
<b>Comprobaciones en el capó</b>				N/A		
Inspección visual para verificación de ausencia de daños estructurales	Bien <input checked="" type="checkbox"/>	Dañado <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Estado de juntas y burletes del capó	Bien <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/>	Mal <input type="checkbox"/>	Falta <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Perdidas de líquidos o fugas	Bien <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/>	Mal <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Nivel de líquido refrigerante	Ok (Entre Max y Min) <input checked="" type="checkbox"/>			No Ok (-Min) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nivel de líquido de frenos	Ok (Entre Max y Min) <input checked="" type="checkbox"/>			No Ok (-Min) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nivel del líquido de dirección asistida	Ok (Entre Max y Min) <input checked="" type="checkbox"/>			No Ok (-Min) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nivel aceite del motor	Ok (Entre Max y Min) <input checked="" type="checkbox"/>			No Ok (-Min) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Estado general de las correas	Bien <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/>	Mal <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Estado general de los manguitos	Bien <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/>	Mal <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Prueba arranque motor</b>				N/A		
Encendido del motor con normalidad	Bien <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/>	Mal <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Estado del motor de arranque sin ruidos	Sin Ruido <input checked="" type="checkbox"/>	Ruido Leve <input type="checkbox"/>		Ruido Medio <input type="checkbox"/>	Ruido Fuerte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recorrido del pedal de freno sin excesos	Bien <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/>	Mal <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Dureza del pedal de embrague y recorrido correcto	Bien <input type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/>	Mal <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Motor con un ruido uniforme	Bien <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/>	Mal <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Equipamiento Funcional</b>				N/A		
Calefacción	Ok <input type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
A/C	Ok <input type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Climatizador	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Radio	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
GPS	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Sensores aparcamiento delantero	Ok <input type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Sensores aparcamiento traseros	Ok <input type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Elevallunas delanteros	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Elevallunas traseros	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Cierre centralizado	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Cierre puertas	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Techo eléctrico	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Retrovisores ajuste y cierre	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Pantallas Trasera	Ok <input type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Estanquidad ópticas delanteras	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Estanquidad ópticas traseras	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Funcionamiento ópticas delanteras	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Funcionamiento ópticas traseras	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

\*N/A No Aplica