

X-TRAIL dCi 130CV (96kW) TEKNA



Brand	Nissan
Mileage	215,162 km
Registration date	Nov-14
Registration Number	6840JBG
Paint Color	White
Carmaker Color	Color BLANCO PERLADO
Gear Type	Manual
Energy	Diesel
Power	95.55 KW
Fiscal Rating	



Last Maintenance date	Aug-17
Mileage Last Maintenance	185,178 km

Description

Vehicle Identification Number	JN1TCAT32U0002295
CO2 Emission	

Option(s)

Equipment Type	Equipment Specification
Colour CD/DVD navigation	
Automatic air-conditioning	
Front electric window	
Rear electric window	
Computer	
Cruise control	
Multifunctional steering wheel	
Leder steering	
Heated seats	
Electrically adjustable seats	
Electrically adjustable seats	
Leather upholstery	
Sun roof	
Panoramic roof	
Front centre arm	
Boot shutter	
Front parking aid	
Rear parking aid	

Model	
Model	X-Trail2-2007
Year of	
Model year	

Body	
Number of doors	5
Number of Pax	5
Body Type	Hatchback
Steering left side	Yes

Engine	
Engine Size	1,598 cm3
Power	95.55 KW
Energy	Diesel
Secondary	Diesel

Transmission	
Gear Type	Manual
Number of	6
4 wheel drive	



DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO	
Fecha de Matriculación:	21/11/2014
Marca:	NISSAN
Tipo:	X-TRAIL
Modelo:	dCi 130CV (96kW) TEKNA
Matricula:	6840JBG
Nº de Serie:	JN1TCAT32U0002295

LISTA DE OPERACIONES RELEVANTES

Fec. de la Operación	Km recorridos hasta la fecha	Taller	Resumen de la Operación
05/06/2015	30 026	ROFERVIGO S.L. - TEL : 986260126	Rev.30000 Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Filtro antipolen CHG / Arandela tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Aceite de Motor CHG / Filtro de aire CHG / Líquido de freno CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / Revisión cada 30.000 kms CHG / M
02/10/2015	56 389	BRIDGESTONE HISPANIA S.A. - TEL : 9	CHG 2 Pneu(s) Ete(s) (MICHELIN AVD /MICHELIN AVG)//Llamada taller: Montaje CHG / ITV - Tasas CHG /
27/10/2015	61 591	ROFERVIGO S.L. - TEL : 986260126	Rev.60000 Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Filtro antipolen CHG / Arandela tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Líquido de freno CHG / Filtro de aire CHG / Filtro combustible CHG / Aceite de Motor CHG / Escobilla iz limpiaparabrisas CHG / Es
24/02/2016	89 920	ROFERVIGO S.L. - TEL : 986260126	Rev.90000 Llamada taller: Aceite de Motor CHG / Líquido de refrigeración CHG / Filtro de aire CHG / ITV - Tasas CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / Servicio inspección 90000KM CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mec
13/04/2016	100 169	BRIDGESTONE HISPANIA S.A. - TEL : 9	CHG 4 Pneu(s) Ete(s) (PIRELLI AVD /PIRELLI ARG)//Llamada taller: Montaje CHG / ITV - Tasas CHG / Montaj
18/05/2016	108 094	ROFERVIGO S.L. - TEL : 986260126	Rep Llamada taller: Tubo inf engrase turbo CHG / ****Varios 04 CHG / COLECTOR DE ESCAPE CHG / Junta colector escape CHG / Protector colector escape CHG / ****Varios 04 CHG / ****Varios 04 CHG / Junta tubo salida válvula EGR CHG / Prueba larga en carret
26/07/2016	120 862	ROFERVIGO S.L. - TEL : 986260126	Rev.120000 Llamada taller: Filtro de aire CHG / ITV - Tasas CHG / Filtro antipolen CHG / Arandela tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Filtro combustible CHG / Aceite de Motor CHG / Líquido de freno CHG / Pastillas freno di CHG / Pastillas fr
30/08/2016	120 863	ARVAL FRANCIA	Rep Depósito expansor SUS / Líquido de refrigeración SUS / Mano de obra Mecánica SUS /
06/09/2016	132 214	ROFERVIGO S.L. - TEL : 98 62 60 12	Rep Mano de obra Mecánica SUS / JUEGO JUNTAS MOTOR SUS / Tornillos culata SUS / Filtro de aceite SUS / Correa de accesorios SUS / Aceite de Motor SUS / Líquido de refrigeración SUS / Culata ECC / Termostato SUS /

LISTA DE OPERACIONES RELEVANTES

Fec. de la Operación	Km recorridos hasta la fecha	Taller	Resumen de la Operación
08/09/2016	132 214	PTR ZARAG	Rep Peritación de daños SUS /
05/09/2016	132 214	ROFERVIGO S.L. - TEL : 986260126	Rep Llamada taller: ITV - Tasas CHG / ****Varios 04 CHG / Junta de culata CHG / VALVULA ADMISION CHG / VALVULA ESCAPE CHG / Tornillos culata CHG / Filtro de aceite CHG / Termostato CHG / Correa de accesorios CHG / Aceite de Motor CHG / Líquido de refri
02/11/2016	132 696	ROFERVIGO S.L. - TEL : 98 62 60 12	Rep Motor ECC / Mano de obra Mecánica SUS / Aceite de Motor SUS / Filtro de aceite SUS / Líquido de refrigeración SUS / Líquido de freno SUS / Aceite caja de cambios SUS / Enfriador gases EGR SUS /
02/11/2016	132 696	PTR ZARAG	Rep Peritación de daños SUS /
01/02/2017	141 636	BRIDGESTONE HISPANIA S.A. - TEL : 9	CHG 2 Pneu(s) Ete(s) (PIRELLI AVD /PIRELLI AVG)/Llamada taller: Montaje CHG / ITV - Tasas CHG / Montaje CHG / ITV - Tasas CHG /
24/03/2017	152 728	ROFERVIGO S.L. - TEL : 986260126	Rev.150000 Llamada taller: Filtro antipolen CHG / Escobilla iz limpiaparabrisas CHG / Escobilla dr limpiaparabrisas CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / Servicio inpección 150000KM CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obr
29/06/2017	160 686	ROFERVIGO S.L. - TEL : 986260126	Rev.150000 Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Arandela tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Aceite de Motor CHG / Filtro de aire CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / Servicio inpección 150000KM CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Me
23/08/2017	185 178	BRIDGESTONE HISPANIA S.A. - TEL : 9	CHG 2 Pneu(s) Ete(s) (BRIDGESTONE AVD /BRIDGESTONE AVG)/Llamada taller: Montaje CHG / ITV - Tasas CHG / Montaje CHG / ITV - Tasas CHG /
05/09/2017	185 178	FIRST STOP SOUTHWEST S.A. - TEL : 9	Rep Llamada taller: Disco Freno dl iz CHG / Disco Freno dl dr CHG / Pastillas freno dl CHG / Líquido de refrigeración CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra
07/09/2017	189 499	ROFERVIGO S.L. - TEL : 986260126	Rev.180000 Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Aceite de Motor CHG / Líquido de freno CHG / Pastillas freno dl CHG / Servicio inpección 180000KM CHG / Filtro de aceite CHG / Filtro de aire CHG / Filtro combustible CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / Filtr
22/11/2017	209 210	ROFERVIGO S.L. - TEL : 986260126	Rep Llamada taller: ****Varios 04 CHG / Disco Freno dl iz CHG / Disco Freno dl dr CHG / ****Varios 04 CHG / Pastillas freno dl CHG / ****Varios 04 CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG /

INFORME DE VERIFICACIÓN MECÁNICA	MATRICULA	6840 JBG
VERIFICACIONES	ESTADO	OBSERVACIONES
Comprobaciones en el capó		N/A
Inspección visual para verificación de ausencia de daños estructurales	Bien <input checked="" type="checkbox"/> Dañado <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de juntas y burletes del capó	Bien <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perdidas de líquidos o fugas	Bien <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nivel de líquido refrigerante	Ok (Entre Max y Min) <input checked="" type="checkbox"/> No Ok (-Min) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nivel de líquido de frenos	Ok (Entre Max y Min) <input checked="" type="checkbox"/> No Ok (-Min) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nivel del líquido de dirección asistida	Ok (Entre Max y Min) <input type="checkbox"/> No Ok (-Min) <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> No se visualiza
Nivel aceite del motor	Ok (Entre Max y Min) <input checked="" type="checkbox"/> No Ok (-Min) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado general de las correas	Bien <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado general de los manguitos	Bien <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prueba arranque motor		N/A
Encendido del motor con normalidad	Bien <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado del motor de arranque sin ruidos	Sin Ruido <input checked="" type="checkbox"/> Ruido Leve <input type="checkbox"/> Ruido Medio <input type="checkbox"/> Ruido Fuerte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recorrido del pedal de freno sin excesos	Bien <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dureza del pedal de embrague y recorrido correcto	Bien <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor con un ruido uniforme	Bien <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equipamiento Funcional		N/A
Calefacción	Ok <input type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A/C	Ok <input type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Climatizador	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GPS	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sensores aparcamiento delantero	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sensores aparcamiento traseros	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elevallunas delanteros	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elevallunas traseros	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cierre centralizado	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cierre puertas	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Techo eléctrico	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retrovisores ajuste y cierre	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pantallas Trasera	Ok <input type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estanquidad ópticas delanteras	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estanquidad ópticas traseras	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funcionamiento ópticas delanteras	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funcionamiento ópticas traseras	Ok <input checked="" type="checkbox"/> No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*N/A No Aplica


Matricula: 6840JBG Fabricante: Nissan Modelo: X-Trail2-2007 Versión: X-TRAIL dCI 130CV (96kW) TEKNA Chasis: JN1TCAT32U0002295 Kilometraje: 215162 Fecha de puesta en circulación: 21/11/14 Tipo de carrocería: Todocamino Motricidad: Delantera Caja de cambios: MAN 6 VEL Energía: Diesel Estándar Euro:	DATOS GENERALES Documento de matriculación Libreta de mantenimiento Manual de instrucciones Encendido Motor Baterías en funcionamiento Vehículo rodando Núm llaves Núm llaves mando a distancia		Sí No <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Copia <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2 2	DATOS GENERALES																																																									
	Nivel de combustible: 25 % Núm puertas: 5 Núm asientos: 5 Núm reposacabezas: 5 Color carrocería: Blanco Tipo de pintura: Metálico Color interior: Negro			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ubicación</th> <th>Perfil</th> <th>Dimensión</th> <th>Marca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEL IZQ</td> <td>5 mm</td> <td>235/50/19/99/V</td> <td>Bridgestone</td> </tr> <tr> <td>TRAS IZQ</td> <td>5 mm</td> <td>235/50/19/99/V</td> <td>Pirelli</td> </tr> <tr> <td>DEL IZQ</td> <td>5 mm</td> <td>235/50/19/99/V</td> <td>Bridgestone</td> </tr> <tr> <td>TRAS DER</td> <td>5 mm</td> <td>235/50/19/99/V</td> <td>Pirelli</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ubicación</th> <th>Perfil</th> <th>Dimensión</th> <th>Marca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEL IZQ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRAS IZQ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL IZQ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRAS DER</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> , Núm tapacubos: 0 Material de socorro <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sí</th> <th>No</th> <th>Acceptable</th> <th>Negligencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rueda de repuesto</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Gato</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>				Ubicación	Perfil	Dimensión	Marca	DEL IZQ	5 mm	235/50/19/99/V	Bridgestone	TRAS IZQ	5 mm	235/50/19/99/V	Pirelli	DEL IZQ	5 mm	235/50/19/99/V	Bridgestone	TRAS DER	5 mm	235/50/19/99/V	Pirelli	Ubicación	Perfil	Dimensión	Marca	DEL IZQ				TRAS IZQ				DEL IZQ				TRAS DER					Sí	No	Acceptable	Negligencia	Rueda de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ubicación	Perfil	Dimensión	Marca																																																										
DEL IZQ	5 mm	235/50/19/99/V	Bridgestone																																																										
TRAS IZQ	5 mm	235/50/19/99/V	Pirelli																																																										
DEL IZQ	5 mm	235/50/19/99/V	Bridgestone																																																										
TRAS DER	5 mm	235/50/19/99/V	Pirelli																																																										
Ubicación	Perfil	Dimensión	Marca																																																										
DEL IZQ																																																													
TRAS IZQ																																																													
DEL IZQ																																																													
TRAS DER																																																													
	Sí	No	Acceptable	Negligencia																																																									
Rueda de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																									
Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																									

DEL= delantera TRAS= trasera IZQ= izquierda DER= derecha			EQUIPAMIENTOS INTERIORES			
Nº	Ubicación del daño	Naturaleza	GPS Gran pantalla color	<input checked="" type="checkbox"/>	Almacenaje del GPS	<input checked="" type="checkbox"/> SD
1	Carrocería	Preparación pintura	Climatizador autom.	<input checked="" type="checkbox"/>	Lunas eléctricas DEL	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Capot	Rayado	Lunas eléctricas TRAS	<input checked="" type="checkbox"/>	Ordenador de abordó	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Carrocería	Sin Daños	Regulador de velocidad	<input checked="" type="checkbox"/>	Volante multifunciones	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Interior	Sin Daños	Volante de cuero	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos calefactables DEL	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Interior	Sin Daños	Asientos eléctricos DEL IZ	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos eléctricos DEL DR	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Parachoques Delantero	Rayado	Revestimiento asientos cuero	<input checked="" type="checkbox"/>	Techo abertura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Moldura Parachoques DEL	Rayado	Techo panorámico	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposabrazos central DEL	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Carrocería	Sin Daños	Bandeja de maletero	<input checked="" type="checkbox"/>	Radio multimedia	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Puerta Delant IZ	Rayado				
10	Puerta Tras IZ	Rayado				
11	Montante Medio IZ	Rayado				
12	Montante Medio IZ	Abolladuras				
13	Puerta maletero Tras	Rayado				
14	Guarnic int IZ maletero	Rayado				
15	Guarnic Int DER maletero	Rayado				
16	Guarnic Tapa Tras	Rayado				
17	Antena	Falta				
18	Puerta Delant DR	Rayado				
19	Montante Medio DR	Abolladuras				
20	Junta De Puerta DEL DR	Roto	Sistema de freno DEL	<input checked="" type="checkbox"/>	Radar parking TRAS	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Uanta Alu DEL DR	Rayado	Barra de techo alu	<input checked="" type="checkbox"/>	Cámara retrovisora	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Parabrisas	Esquirla				

DIRECCIÓN DE DEVOLUCIÓN		DIRECCIÓN ALMACÉN		Arrendatario		Depositario	
21/03/18 Arval España C/ La nube 5 00000 Spain							

Peritaje con estado mecánico y bajos por confirmar; así como estado definitivo después de lavado

El garage esta interesado por la compra del vehículo: Sí No

Firma Experto AMVB 21/03/2018 (Perito) 15:42:10 	Firmante ARVAL 21/03/2018 (Signatario autorizado) 15:42:33	Firma ARVAL 21/03/2018 (Distribuidor) 15:42:22
--	--	--