

DISCOVERY SPORT TD4 4WD SE AT



Brand	LandRover
Mileage	164,119 km
Registration date	Mar-15
Registration Number	0377JDH
Paint Color	Dark Grey
Carmaker Color	
Gear Type	Automatic
Energy	Diesel
Power	110 KW
Fiscal Rating	



Last Maintenance date	Jul-17
Mileage Last Maintenance	152,736 km
Description	
Vehicle Identification Number	SALCA2BC0FH507674
CO2 Emission	

Option(s)	
Equipment Type	Equipment Specification
ABS	
Driver's airbag	
Front curtains airbags	
Rear curtains airbags	
Passenger's airbag	
Central locking	
Automatic air-conditioning	
Cruise control	
Front electric window	
Rear electric window	
Electronic Stability Control	
Hand-free interface for mobile phone	
Alloy wheels	
Partially leather upholstery	
Navigation system	
Computer	
Iridescent Paint	
Radio/CD system	
Front centre arm	

Model	
Model	Discovery4-2009
Year of	
Model year	5
Body	
Number of doors	5
Number of Pax	5
Body Type	Estate
Steering left side	Yes
Engine	
Engine Size	2,179 cm3
Power	110 KW
Energy	Diesel
Secondary	Diesel
Transmission	
Gear Type	Automatic
Number of	7
4 wheel drive	



DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO	
Fecha de Matriculación:	19/03/2015
Marca:	LAND ROVER
Tipo:	DISCOVERY SPORT
Modelo:	TD4 4WD SE AT
Matricula:	0377JDH
Nº de Serie:	SALCA2BC0FH507674

LISTA DE OPERACIONES RELEVANTES

Fec. de la Operación	Km recorridos hasta la fecha	Taller	Resumen de la Operación
28/10/2015	39 687	AUTOMOVILES SANCHEZ S.A. - TEL : 97	Rep Llamada taller: Arandela tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Filtro de aire CHG / Aceite de Motor CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / ITV - Tasas CHG / Filtro antipolen CHG / ****Varios 04 CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obr
01/03/2016	63 531	AUTOMOVILES SANCHEZ S.A. - TEL : 97	Rep Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Aceite de Motor CHG / Tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Filtro de aire CHG / Filtro combustible CHG / Filtro antipolen CHG / Serv inspección 2º año CHG / Mano de obra Mecánica CHG /
09/05/2016	77 978	GOOD YEAR DUNLOP TIRES ESPAÑA, S.A.	Neumático verano (PIRELLI ARG,PIRELLI ARD,PIRELLI AVG) SUS / Montaje SUS / Valvula neumático verano SUS / Residuos SUS / Neumáticos verano (PIRELLI AVD) SUS / Equilibrado SUS / Válvula neumático verano SUS /
21/07/2016	93 104	AUTOMOVILES SANCHEZ S.A. - TEL : 97	Rep Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Aceite de Motor CHG / Tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Filtro de aire CHG / Filtro antipolen CHG / Líquido de freno CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / ****Varios 04 CHG / Mano de obra Mecánica CHG
09/08/2016	98 788	BRIDGESTONE HISPANIA S.A. - TEL : 9	CHG 2 Pneu(s) Ete(s) (PIRELLI AVD /PIRELLI AVG)/Llamada taller: Montaje CHG / ITV - Tasas CHG / Montaje CHG / ITV - Tasas CHG / Alineación tren del y tra CHG /
10/01/2017	126 112	AUTOMOVILES SANCHEZ S.A. - TEL : 97	Rep Llamada taller: Escobilla dr limpiaparabrisas CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / ITV - Tasas CHG / Aceite de Motor CHG / Tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Filtro de aire CHG / Filtro combustible CHG / Filtro antipolen CHG / Escobil
23/01/2017	126 113	GOOD YEAR DUNLOP TIRES ESPAÑA, S.A.	Neumático invierno SUS /
24/01/2017	126 114	GOOD YEAR DUNLOP TIRES ESPAÑA, S.A.	Residuos SUS / Neumático verano (DUNLOP AVG,DUNLOP AVD,DUNLOP ARG,DUNLOP ARD) SUS / Valvula neumático verano SUS / Montaje SUS /
13/03/2017	136 329	AUTOMOVILES SANCHEZ S.A. - TEL : 97	Rep Llamada taller: Escobilla limpialuna tr CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG /

LISTA DE OPERACIONES RELEVANTES

Fec. de la Operación	Km recorridos hasta la fecha	Taller	Resumen de la Operación
29/05/2017	152 732	AUTOMOVILES SANCHEZ S.A. - TEL : 97	Rep Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Serv inspección 130000KM CHG / Aceite de Motor CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / Cable pastillas freno tr dr CHG / Pastillas freno tr CHG / Cable pastillas freno dl CHG / Pastillas freno dl CHG / Filtro antipole
21/12/2017	163 767	MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL S.A. - TEL	CHG 2 Pneu(s) Ete(s) (MICHELIN AVD /MICHELIN AVG y/Llamada taller: Alineación tren del y tra CHG / Montaje CHG / Montaje CHG / Montaje CHG / Montaje CHG / ITV - Tasas CHG / ITV - Tasas CHG /



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP.

SGS

INFORME DE VERIFICACIÓN MECÁNICA	MATRICULA		0377JDH
VERIFICACIONES	ESTADO	N/A	OBSERVACIONES
Comprobaciones en el capó			
Inspección visual para verificación de ausencia de daños estructurales	Bien/Dañado		BIEN
Estado de juntas y burletes del capó	Bien/Regular/Mal/Falta		BIEN
Perdidas de líquidos o fugas	Bien/Regular/Mala		BIEN
Nivel de líquido refrigerante	Ok (Entre Max y Min) / No Ok (-Min)		OK
Nivel de líquido de frenos	Ok (Entre Max y Min) / No Ok (-Min)		OK
Nivel del líquido de dirección asistida	Ok (Entre Max y Min) / No Ok (-Min)		OK
Nivel aceite del motor	Ok (Entre Max y Min) / No Ok (-Min)		OK
Estado general de las correas	Bien/Regular/Mal		BIEN
Estado general de los manguitos	Bien/ Regular/Mal		BIEN
Prueba arranque motor			
Encendido del motor con normalidad	Bien/Regular/Mal		BIEN
Estado del motor de arranque sin ruidos	Sin Ruido/Ruido Leve/Ruido Medio/Ruido Fuerte		SIN RUIDO
Recorrido del pedal de freno sin excesos	Bien/Regular/Mal		BIEN
Dureza del pedal de embrague y recorrido correcto	Bien/Regular/Mal		VEHÍCULO AUTOMÁTICO
Motor con un ruido uniforme	Bien/Regular/Mal		BIEN
Equipamiento Funcional			
Calefacción	Ok / No OK		OK
A/C	Ok / No OK		NO DISPONE
Climatizador	Ok / No OK		OK
Radio	Ok / No OK		OK
GPS	Ok / No OK		OK
Sensores aparcamiento delantero	Ok / No OK		NO DISPONE
Sensores aparcamiento traseros	Ok / No OK		OK
Elevallas delanteros	Ok / No OK		OK
Elevallas traseros	Ok / No OK		OK
Cierre centralizado	Ok / No OK		OK
Cierre puertas	Ok / No OK		OK
Techo eléctrico	Ok / No OK		TECHO PANORÁMICO
Retrovisores ajuste y cierre	Ok / No OK		OK
Pantallas Trasera	Ok / No OK		NO DISPONE
Estanquidad ópticas delanteras	Ok / No OK		OK
Estanquidad ópticas traseras	Ok / No OK		OK
Funcionamiento ópticas delanteras	Ok / No OK		OK
Funcionamiento ópticas traseras	Ok / No OK		OK

N/A - NO APLICA