

LODGY Laureate dCi 110 7pl



Brand	Dacia
Mileage	228,308 km
Registration date	Mar-14
Registration Number	0304HWB
Paint Color	Black
Carmaker Color	NV676 - COLOR CARROCERÍA
Gear Type	Manual
Energy	Diesel
Power	79 KW
Fiscal Rating	



Last Maintenance date	Dec-17
Mileage Last Maintenance	205,417 km

Description

Vehicle Identification Number	UU1JSDBC649937437
CO2 Emission	

Option(s)

Equipment Type	Equipment Specification
Metallic paint Manual air-conditioning Bluetooth connection Cruise control Other Equipment	Pintura metalizada Aire acondicionado Sistema de audio: radio-cd (apto para mp3) con aux-in, conexión usb y bluetooth (dacia plug - radio) Sistema limitador de velocidad Paquete modularidad

Model

Model	Lodgy-2012
Year of	2013
Model year	2

Body

Number of doors	5
Number of Pax	5
Body Type	Hatchback
Steering left side	Yes

Engine

Engine Size	1,461 cm3
Power	79 KW
Energy	Diesel
Secondary	Diesel

Transmission

Gear Type	Manual
Number of	6
4 wheel drive	No



INFORME DE VERIFICACIÓN MECÁNICA	MATRICULA	0304HWB	
VERIFICACIONES	ESTADO		OBSERVACIONES
Comprobaciones en el capó		N/A	
Inspección visual para verificación de ausencia de daños estructurales .	Bien <input checked="" type="checkbox"/>	Dañado <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de juntas y burletes del capó	Bien <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perdidas de líquidos o fugas	Bien <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nivel de líquido refrigerante	Ok (Entre Max y Min) <input checked="" type="checkbox"/> No Ok (-Min) <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Nivel de líquido de frenos	Ok (Entre Max y Min) <input checked="" type="checkbox"/> No Ok (-Min) <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Nivel del líquido de dirección asistida	Ok (Entre Max y Min) <input checked="" type="checkbox"/> No Ok (-Min) <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Nivel aceite del motor	Ok (Entre Max y Min) <input checked="" type="checkbox"/> No Ok (-Min) <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Estado general de las correas	Bien <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado general de los manguitos	Bien <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prueba arranque motor		N/A	
Encendido del motor con normalidad	Bien <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado del motor de arranque sin ruidos	Sin Ruido <input type="checkbox"/>	Ruido Leve <input checked="" type="checkbox"/> Ruido Medio <input type="checkbox"/> Ruido Fuerte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recorrido del pedal de freno sin excesos	Bien <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dureza del pedal de embrague y recorrido correcto	Bien <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor con un ruido uniforme	Bien <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/> Mal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equipamiento Funcional		N/A	
Calefacción	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A/C	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Climatizador	Ok <input type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GPS	Ok <input type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sensores aparcamiento delantero	Ok <input type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sensores aparcamiento traseros	Ok <input type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elevallas delanteros	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elevallas traseros	Ok <input type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cierre centralizado	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cierre puertas	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Techo eléctrico	Ok <input type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Retrovisores ajuste y cierre	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pantallas Trasera	Ok <input type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estanquidad ópticas delanteras	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estanquidad ópticas traseras	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funcionamiento ópticas delanteras	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funcionamiento ópticas traseras	Ok <input checked="" type="checkbox"/>	No OK <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*N/A No Aplica

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO

Fecha de Matriculación: 05/03/2014
 Marca: DACIA
 Tipo: LODGY
 Modelo: Laureate dCi 110 7pl
 Matricula: 0304HWB
 N° de Serie: UU1JSDBC649937437

LISTA DE OPERACIONES RELEVANTES

Fec. de la Operación	Km recorridos hasta la fecha	Taller	Resumen de la Operación
25/06/2014	21 599	RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA S.A	Rev.20000 Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Arandela tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Aceite de Motor CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / Revisión cada 20.000 kms CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Filtro antip
17/10/2014	44 973	RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA S.A	Rev.40000 Llamada taller: Filtro de aceite CHG / Aceite de Motor CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / Servicio inpección 40000KM CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG / ITV - Tasas CHG / Filtro antipolen
26/01/2015	63 551	RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA S.A	Rev.60000 Llamada taller: Filtro combustible CHG / Aceite de Motor CHG / ITV - Tasas CHG / Filtro antipolen CHG / Arandela tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Filtro de aire CHG / ****Varios 04 CHG / Jgo escobillas limpia CHG / Pastillas fre
28/01/2015	44 973	RENAULT R	Neumático verano (CONTINENTAL AVG,CONTINENTAL AVD,CONTINENTAL ARG,CONTINENTAL ARD) SUS / Montaje SUS / Valvula neumático verano SUS / Residuos SUS /
05/06/2015	87 503	RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA S.A	Rev.20000 Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Arandela tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Filtro antipolen CHG / Aceite de Motor CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / Revisión cada 20.000 kms CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecá
02/10/2015	96 425	RENAULT R	Neumático verano (CONTINENTAL AVG,CONTINENTAL AVD) SUS / Alineación tren del REG / Montaje SUS / Valvula neumático verano SUS / Residuos SUS /
25/01/2016	103 564	RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA S.A	Rep Llamada taller: Lámpara faro dr CHG / Mano de obra Mecánica CHG /
09/03/2016	112 715	RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA S.A	Rev.100000 Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Filtro antipolen CHG / Arandela tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Aceite de Motor CHG / Pastillas freno dl CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / Servicio inpección 100000KM CHG / Mano de obra Mec
16/06/2016	130 831	RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA S.A	Rev.120000 Llamada taller: Líquido de freno CHG / ITV - Tasas CHG / Aceite de Motor CHG / Líquido de refrigeración CHG / Jgo escobillas limpia CHG / Escobilla limpialuna tr CHG / CABLES MANDO CALEFACCION CHG / Kit maza-disco embrague CHG / Accionamiento

LISTA DE OPERACIONES RELEVANTES

Fec. de la Operación	Km recorridos hasta la fecha	Taller	Resumen de la Operación
07/09/2016	142 145	RENAULT R	Neumático verano (CONTINENTAL AVG,CONTINENTAL AVD,CONTINENTAL ARG,CONTINENTAL ARD) SUS / Montaje SUS / Valvula neumático verano SUS / Residuos SUS /
04/11/2016	153 640	RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA S.A	Rev.140000 Llamada taller: Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG / ITV - Tasas CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra
13/03/2017	175 912	RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA S.A	Rev.180000 Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Filtro antipolen CHG / Arandela tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Filtro de aire CHG / Filtro combustible CHG / Aceite de Motor CHG / Lámpara freno tr iz CHG / Batería CHG / Líquido limpiaparabr
14/06/2017	192 576	RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA S.A	Rep Llamada taller: Tapizado respaldo dl iz CHG / ****Varios 04 CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG /
07/09/2017	205 416	RENAULT R	Residuos SUS / Neumático verano (CONTINENTAL AVG,CONTINENTAL AVD) SUS / Montaje SUS / Valvula neumático verano SUS /
07/09/2017	205 416	RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA S.A	Rep Llamada taller: Serv inspección 200000KM CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / Líquido de refrigeración CHG / ITV - Tasas CHG / Filtro antipolen CHG / Arandela tapón cárter aceite CHG / Lámpara posición dl dr CHG / Jgo escobillas limpia CHG / Aceite
04/12/2017	205 417	ITV INSPECCION TECNICA B.VEHICULOS	Control técnico ITV automático.
25/01/2018	222 884	RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA S.A	Rep Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Filtro antipolen CHG / Arandela tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Aceite de Motor CHG / Pastillas freno dl CHG / Líquido de refrigeración CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / Serv inspección 220000KM
07/09/2017	205 416	RENAULT R	Residuos SUS / Neumático verano (CONTINENTAL AVG,CONTINENTAL AVD) SUS / Montaje SUS / Valvula neumático verano SUS /
07/09/2017	205 416	RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA S.A	Rep Llamada taller: Serv inspección 200000KM CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / Líquido de refrigeración CHG / ITV - Tasas CHG / Filtro antipolen CHG / Arandela tapón cárter aceite CHG / Lámpara posición dl dr CHG / Jgo escobillas limpia CHG / Aceite
04/12/2017	205 417	ITV INSPECCION TECNICA B.VEHICULOS	Control técnico ITV automático.
25/01/2018	222 884	RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA S.A	Rep Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Filtro antipolen CHG / Arandela tapón cárter aceite CHG / Filtro de aceite CHG / Aceite de Motor CHG / Pastillas freno dl CHG / Líquido de refrigeración CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / Serv inspección 220000KM

Matricula: 0304HWB Fabricante: Dacia Modelo: Lodgy-2012 Versión: LODGY Laureate dCI 110 7pl Chasis: UU1JSDBC649937437 Kilometraje: 228308 Fecha de puesta en circulación: 05/03/14 Tipo de carrocería: Hatchback Motricidad: Delantera Caja de cambios: MAN 6 VEL Energía: Diesel Estándar Euro:	DATOS GENERALES Documento de matriculación Libreta de mantenimiento Manual de instrucciones Encendido Motor Baterías en funcionamiento Vehículo rodando Núm llaves Núm llaves mando a distancia		Sí No <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2 1	DATOS GENERALES																																																									
	Nivel de combustible: 0 % Núm puertas: 5 Núm asientos: 7 Núm reposacabezas: 7 Color carrocería: Negro Tipo de pintura: Metálico Color interior: Gris Oscuro			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ubicación</th> <th>Perfil</th> <th>Dimensión</th> <th>Marca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEL IZQ</td> <td>5 mm</td> <td>185/65/15/88/T</td> <td>Continental</td> </tr> <tr> <td>TRAS IZQ</td> <td>4,5 mm</td> <td>185/65/15/88/T</td> <td>Goodyear</td> </tr> <tr> <td>DEL IZQ</td> <td>5 mm</td> <td>185/65/15/88/T</td> <td>Continental</td> </tr> <tr> <td>TRAS DER</td> <td>4,5 mm</td> <td>185/65/15/88/T</td> <td>Goodyear</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ubicación</th> <th>Perfil</th> <th>Dimensión</th> <th>Marca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEL IZQ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRAS IZQ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL IZQ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRAS DER</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> , Núm tapacubos: 4 Material de socorro <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sí</th> <th>No</th> <th>Acceptable</th> <th>Negligencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rueda de repuesto</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Gato</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>				Ubicación	Perfil	Dimensión	Marca	DEL IZQ	5 mm	185/65/15/88/T	Continental	TRAS IZQ	4,5 mm	185/65/15/88/T	Goodyear	DEL IZQ	5 mm	185/65/15/88/T	Continental	TRAS DER	4,5 mm	185/65/15/88/T	Goodyear	Ubicación	Perfil	Dimensión	Marca	DEL IZQ				TRAS IZQ				DEL IZQ				TRAS DER					Sí	No	Acceptable	Negligencia	Rueda de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ubicación	Perfil	Dimensión	Marca																																																										
DEL IZQ	5 mm	185/65/15/88/T	Continental																																																										
TRAS IZQ	4,5 mm	185/65/15/88/T	Goodyear																																																										
DEL IZQ	5 mm	185/65/15/88/T	Continental																																																										
TRAS DER	4,5 mm	185/65/15/88/T	Goodyear																																																										
Ubicación	Perfil	Dimensión	Marca																																																										
DEL IZQ																																																													
TRAS IZQ																																																													
DEL IZQ																																																													
TRAS DER																																																													
	Sí	No	Acceptable	Negligencia																																																									
Rueda de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																									
Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																									

DEL= delantera TRAS= trasera IZQ= izquierda DER= derecha			EQUIPAMIENTOS INTERIORES	
Nº	Ubicación del daño	Naturaleza		
1	Carrocería	Preparación pintura	Radio CD	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Carnet De Mantenimiento	Falta	Lunas eléctricas DEL	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Manual De Uso	Falta	Regulador de velocidad	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Llave De Contacto	Roto	Bandeja de maletero	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Capot	Abolladuras		
6	Parachoques Delantero	Roto		
7	Tapacubos Rueda DEL IZ	Rayado		
8	Caja Retrov Ext IZ	Rayado		
9	Puerta Delant IZ	Rayado		
10	Puerta Tras IZ	Rayado		
11	Interior	Sucio		
12	Interior	Dañado		
13	Interior	Dañado		
14	Aleta Tras IZ	Abolladuras		
15	Tapacubos Rueda Tras IZ	Rayado		
16	Piloto Tras IZ Lado Maletero	Rayado		
17	Parachoques Tras	Rayado		
18	Moldura Parachoques Tras	Rayado		
19	Puerta maletero Tras	Rayado		
20	Piloto Tras DR Lado Maletero	Rayado		
21	Cubreequipajes	Deformado		
22	Guarnic Tapa Tras	Rayado		
23	Tapacubos Rueda Tras DR	Rayado		
24	Molde puerta Tras DR Inf	Dañado		
25	Caja Retrov Ext DR	Rayado		
26	Tapacubos Rueda DEL DR	Rayado		

EQUIPAMIENTOS EXTERIORES	
Barra de techo negra	<input checked="" type="checkbox"/>

DIRECCIÓN DE DEVOLUCIÓN 20/03/18 Arval España C/ La nube 5 00000 Spain	DIRECCIÓN ALMACÉN	Arrendatario	Depositario
---	--------------------------	---------------------	--------------------

Peritaje con estado mecánico y bajos por confirmar; así como estado definitivo después de lavado

El garage esta interesado por la compra del vehículo: Sí No

Firma Experto O 20/03/2018 (Perito) 15:45:29	Firmante O 20/03/2018 (Signatario autorizado) 15:45:44	Firma O 20/03/2018 (Distribuidor) 15:45:37
---	---	---